



TOILE MÉTALLIQUE **À HAUTE VIBRATION**

ÉTUDE DE CAS

CALCAIRE, HNG CRIBLEURS > Europe

SITUATION:

Une opération de criblage de calcaire en Europe utilisant des cribles HNG était confrontée à de gros problèmes de colmatage et à une qualité de matériau irrégulière en raison de l'utilisation de toiles à mailles carrées tissées.

PROBLÈME:

Une opération de criblage de calcaire en Europe utilisant des toiles HNG était confrontée à de gros problèmes de colmatage et à une qualité de matériau irrégulière en raison de l'utilisation de toiles à mailles carrées tissées.

SOLUTION:

L'usine a adopté les toiles **FLEX-MAT D** de Major, en remplacement des toiles à mailles carrées tissées. Ce changement a permis de résoudre les problèmes de goujonage et d'améliorer considérablement la durée de vie des toiles.



AVANTAGES:

- > **Résolution des problèmes de colmatage** : Les toiles FLEX-MAT ont éliminé les problèmes de colmatage, permettant un fonctionnement continu sans arrêts de nettoyage fréquents.
- > **Amélioration de la qualité du matériau** : Les performances constantes des toiles FLEX-MAT ont permis d'obtenir une qualité de matériau plus élevée et plus fiable.
- > **Durée de vie prolongée** : La durée de vie des toiles a doublé par rapport à l'ancienne toile carrée tissée, ce qui a permis de réduire les coûts de maintenance et de remplacement.

**A RÉSOLU LES PROBLÈMES DE
GOUJONNAGE ET DOUBLÉ LA
DURÉE DE VIE, AMÉLIORANT
AINSI LA QUALITÉ DES
MATÉRIAUX ET L'EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE.**